

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

Основные типы, конструктивные элементы и размеры

ГОСТ 16037-80

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

Основные типы, конструктивные элементы и размеры

Welded joints in steel pipelines. Main types, design elements and dimensions

ГОСТ
16037-80

Срок действия с 01.07.81
до 01.07.90

1. Настоящий стандарт распространяется на сварные соединения трубопроводов из сталей и устанавливает основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений труб с трубами и арматурой.

Стандарт не распространяется на сварные соединения, применяемые для изготовления самих труб из листового или полосового материала.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

2. В стандарте приняты следующие обозначения способов сварки:

ЗЛ - дуговая сварка в защитном газе плавящимся электродом;

ЗН - дуговая сварка в защитном газе неплавящимся электродом;

P - ручная дуговая сварка;

Ф - дуговая сварка под флюсом;

Г - газовая сварка.

Для конструктивных элементов труб, арматуры и сварных соединений приняты следующие обозначения:

s, s₁ - толщины стенок свариваемых деталей;

b - зазор между кромками свариваемых деталей после прихватки;

e - ширина сварного шва;

g - выпуклость сварного шва;

δ - толщина подкладного кольца;

a - толщина шва;

c - притупление кромки;

B - ширина нахлестки;

l - длина муфты;

K - катет углового шва;

K₁ - катет углового шва со стороны разъема фланца;

D_n - наружный диаметр трубы;

f - фаска фланца.



1, 2. (Измененная редакция, Изм. № 1).


3. Основные типы сварных соединений должны соответствовать указанным в табл. 1.













4. Конструктивные элементы и их размеры должны соответствовать указанным в табл. 2-33.

Для угловых швов в таблицах приведен расчетный катет.

	Форма		Форма поперечного сечения		Толщина стенки и минимальный наружный диаметр трубы, мм, для способов сварки					Условное обозначение сварного соединения	
Тип соединения	подготовленных кромок	Характер сварного шва	подготовленных кромок	сварного шва	$\zeta\bar{I}$	$3H$	P	Φ	Γ		
Стыковое соединение трубы с трубой или с арматурой		Односторонний			$\frac{2-5}{25}$			$\frac{2-5}{25}$	$\frac{4-6}{133}$	$\frac{1-3}{150}$	C2
	Без скоса кромок	Односторонний на съемной подкладке			$\frac{2-4}{25}$	$\frac{2-3}{10}$	$\frac{2-3}{25}$				C4
		Односторонний на остающейся цилиндрической подкладке			$\frac{2-3}{25}$						C5
	Со скосом	Односторонний			$\frac{3-20}{25}$	-		$\frac{3-20}{25}$			C8
	кромок с расточкой	Односторонний на остающейся цилиндрической подкладке			$\frac{2-20}{25}$	-		$\frac{2-20}{57}$			C10
		Односторонний			$\frac{3-20}{25}$	$\frac{3-20}{14}$	$\frac{3-20}{25}$			$\frac{3-7}{14-150}$	C17
	Со скосом кромок	Односторонний на съемной подкладке			$\frac{2-40}{25}$	$\frac{2-40}{10}$	$\frac{2-40}{25}$	$\frac{6-40}{377}$			C18
		Односторонний на остающейся цилиндрической подкладке			$\frac{2-20}{25}$	$\frac{2-20}{10}$	$\frac{2-20}{25}$				C19
	Со скосом кромок	Односторонний с расплавляемой вставкой			$\frac{4-20}{25}$	$\frac{4-20}{25}$	$\frac{4-20}{25}$				C46

	С криволинейным скосом кромок					<u>5-6</u> 25		-			C47
	С криволинейным скосом кромок с расточкой				-	<u>6-25</u> 25	-	-			C48
	Со скосом кромок с расточкой	Односторонний на остающейся цилиндрической подкладке			<u>6-20</u> 25	<u>6-20</u> 25	<u>6-20</u> 57				C49
	расточкой	Односторонний на остающейся конической подкладке									C50
	Со скосом кромок с раздачей				<u>2-6</u> 25	<u>2-6</u> 10	-				C51
	С криволинейным скосом				<u>7-60</u> 25	<u>7-60</u> 25	<u>7-60</u> 57	<u>7-60</u> 377			C52
	кромок с расточкой				<u>16-60</u> 68	-	<u>16-60</u> 68	<u>16-60</u> 377			C53
Стыковое соединение секторов колеи (отводов)	Со скосом кромок	Двусторонний	 	 	<u>3-25</u> 108		<u>3-25</u> 108				№54

		Односторонний на съемной подкладке			-			-	C55
Стыковое соединение фланца с трубой	С двумя несимметричными скосами двух кромок	Двусторонний			$\frac{3-40}{70}$		$\frac{3-40}{70}$		C56
Нахлесточное соединение промежуточного штуцера или ниппеля с трубой	Без скоса кромок	Односторонний			$\frac{2-5}{14}$	$\frac{2-5}{10}$	$\frac{2-5}{22}$	-	$\frac{1-5}{6-150}$ H1
Нахлесточное соединение труб с раздачей одного конца трубы					$\frac{2-20}{14}$		$\frac{2-20}{25}$		$\frac{1,6-7}{14-150}$ H3

Угловое соединение отростка с трубой равных размеров	Без скоса кромок	Односторонний				<u>2-4</u> 14	-	<u>2-4</u> 25			<i>y16</i>
Угловое соединение отростка, ответвительного штуцера или приварыша с трубой	Без скоса кромок	Односторонний				<u>2-20</u> 14	<u>2-20</u> 14	<u>2-20</u> 25	-	1-7	<i>y17</i>
					<u>2-25</u> 14	<u>2-25</u> 14	<u>2-25</u> 25		14-150	<i>y18</i>	
Угловое соединение отростка, ответвительного штуцера или приварыша с трубой		Односторонний				<u>4-25</u> 14	<u>4-25</u> 14	<u>4-25</u> 25			<i>y19</i>

Угловое соединение ответвительного штуцера или приварыша с трубой	Со скосом одной кромки	Односторонний на цилиндрическом усе						-	-	Y20
		Односторонний на съемной подкладке			4-20 12	4-20 12	4-20 25			Y21

П р и м е ч а н и е . В графе «Толщина стенки и минимальный наружный диаметр трубы для способов сварки» в числителе приведены предельные толщины стенок, а в знаменателе – минимальные наружные диаметры труб за исключением угловых соединений, для которых приведены предельные толщины стенок и минимальные наружные диаметры ответвлений (отростков, ответвительных штуцеров и приварышей); для соединений, выполненных газовой сваркой, в знаменателе приведены предельные значения наружных диаметров.

Таблица 2

ММ

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы и размеры		Способ сварки	$s - s_I$	b		e		g	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	Сварного шва			Номин.	Пред. откл.	Номин.	Прел. откл.	Номин.	Пред. откл.
				2,0	0,5					
				3,0	1,0					
			3П; P	4,0-5,0	1,5	+0,5	4	+2	-	-
C2			Φ	4,0			8			
				6,0			10			

			CH	2,0-3,0	0	+0,3	-	-		
			Г	1,0-1,6	0,5	±0,3	3	+1	0,5	+0,5
				2,0-3,0	1,0	±0,5	4	+2	1,0	±0,5

Таблица 3

ММ

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы подготовленных кромок свариваемых деталей		Способ сварки	$s - s_1$
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва		
C4			P; ЗН	2-3
			ЗП	2-4

Таблица 4

ММ

Условное обозначение	Конструктивные элементы и размеры подготовленных кромок свариваемых		Способ сварки	$s - s_1$
	подготовленных кромок свариваемых	сварного шва		



сварного соединения	деталей			
C5	 	3П; 3Н; Р	2-3	

Таблица 5



Условное обозначение сварного соединения		Конструктивные элементы и размеры подготовленных кромок свариваемых деталей	Способ сварки	$s - s_1$	b	c	e	g	
				Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
				3			8		
				4			10	+2	1,5
				5			11		1,0
				6	1	+0,5	0,5	+0,5	12
				7			13		
C8	 	3П; Р	8				14	+3	
				9			16		
				10			18	+4	2,0
				12			20		1,5
				14	2	1,0	±0,5	22	
				16		+1,0		25	+5
				18				27	
				20				29	+7

Таблица 6


MM

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы и размеры		Способ сварки	$s - s_l$	b		e		g	
подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва				Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
				2			9			
				3			10	+2		
				4			11		1,5	+1,5
				5	2	+2	12	+3		-1,0
				6			13			
<i>C10</i>			3П; Р	7			14			
				8			16	+4		
				9	4	±1	18			
				10			19			
				12			21	+5	2,0	+2,0
				14		+2	23			-1,0
				16	5	-1	26	+6		
				18			28			
				20			31	+7		

Таблица 7

MM

Условное обозначение	Конструктивные элементы и размеры		Способ	$s - s_1$	b		c		e		g	
	подготовленных кромок	сварного шва	сварки		Номин.	Пред.	Номин.	Пред.	Номин.	Пред.	Номин.	Пред.

сварного соединения	свариваемых деталей					откл.		откл.		откл.		откл.
		3П;	3	1,0		0,5	+0,5	7				
		3Н;	4					8	+2			
		P;	5		+0,5			9		1,5	+1,5	
		Г	6	1,5				11			-1,0	
			7					12	+3			
			8					13				
C17		3П;	10	2,0	+1,0	1,0	±0,5	16				
		3Н;	12					18	+4	2,0	+2,0	
		P	14					21			-1,5	
			16					23				
			18		+1,5	1,5		26	+6			
			20					28				

П р и м е ч а н и е . При способе сварки 3Н зазор $b = 0^{+0,5}$.

Таблица 8



ММ

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы и размеры		Способ	$s - s_I$	b		e		g	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва	сварки		Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
			3П;	2			7			
			3Н;	3-4	2	+1,0	8	+2		
			P	5			10			+1,5
				6-8		+1,0	13			-1,0
				9-10	3	-0,5	15	+3	1,5	

C18			12		18			
		3Π;	14		22	+4		
		3H;	16	4	+1,0	24		
		P;	18			20	+5	+2,0
		Ø	20			29		-1,5
			25-30	6	±1,0	39	+7	
			35-40			50		

Таблица 9

MM

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы и размеры подготовленных кромок свариваемых деталей	Способ сварки	$s - s_1$	b	e	g			
	сварного шва			Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
			2		7				
			3	2	+1,0	8	+2		
			4			9		1,5	
		3П;	5			10			+1,5
		3Н;	6			12	+3		-1,0
C19			P	7	3	+1,0	13	+4	
			8		-0,5	14			
			10			16	+5		
			12			18			
			14			23	+6	2,0	+2,0
			16	5	±1,0	25 -			-1,5

				18			27	+8		
				20			30			

Таблица 10

ММ

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы и размеры подготовленных кромок свариваемых деталей	Способ сварки	$s - s_I$	e	g
			4	9	
			5	10	
			6	11	+2
		ЗП;	7	12	
		ЗН;	8	13	+1,5 -1,0
C46		P	9	14	1,5
			10	15	+3
			12	17	+2,0
			14	18	-1,5
			16	22	
			18	24	+5
			20	27	

Таблица 11

ММ

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы и размеры подготовленных кромок свариваемых деталей	Способ сварки	$s - s_I$

C47			3H	5-6

* Допускается увеличение до 2 мм.

Таблица 12

ММ								
Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы и размеры подготовленных кромок свариваемых деталей		Способ сварки	$s - s_1$	e		g	
подготовленных кромок свариваемых деталей		сварного шва	сварки	6	16		Номин.	Пред. откл.
				7	17		2,0	$\pm 0,5$
				8				

$\tilde{N}48$				9		+3		
			3H	10	18		3,0	$\pm 1,0$
				12	20			
				14	23			
				16		+4		
				18	27		4,0	
				20				
				25	30			

* Допускается увеличение до 2 мм.

Таблица 13

ММ

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы и размеры подготовленных кромок свариваемых деталей		Способ сварки	$s - s_I$	b		e		g		δ
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва	сварки		Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	+0,2
			3II;	6			12				
			3H;	7		+1,0	13			+1,5	

N49			P	8	3	-0,5	14	+3	1,5	-1,0	2,5 (при D_y до 150 включ.) 3,0 (при D_y более 150)
				9			15				
				10			16				
				12			18		2,0	+2,0	
				14			23			-1,5	
				16	5	$\pm 1,0$	25	+4			
				18			27				
				20			30				

П р и м е ч а н и е . При способе сварки 3Н зазор $b = 2,5^{+1,0}$.

Т а б л и ц а 14

ММ							
Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы и размеры		Способ	$s - s_1$	e	g	
подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва	сварки			Номин.	Пред. откл.	Номин.
				6		+3	
				7	22		2,5
		3П;	8		+4		+1,5
		3Н;	9	23			
C50			P	10	24	+5	
					12	27	

			14	23	+6	3,5	+2,0
			16	29			
			18	30	+8		
			20	33			

Таблица 15



Условное обозначение сварного соединения	Конструкционные элементы и размеры	Способ	$s - s_1$	e
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва	сварки	+2
			2	11
			3H;	3
			3H	4
C51				12
				13
			5	14
			6	

Таблица 16

Условное обозначение сварного соединения	Конструкционные элементы и размеры	Способ	$s - s_1$	R	e	g	α
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва	сварки			+6	Номин.
							Пред. откл.
			7	4	18		град. $\pm 1^\circ$
			P;	11		21	
			3П;	16		27	2
			Ф;	20		29	± 2

			$3H$	22		30			
C52				30		31			15
				32	6	35			
				36		38		+2	
				40		36	3	-3	
				45		38			12
				60		48			

Таблица 17



ММ

Условное обозначение сварного соединения	Конструкционные элементы и размеры сварного шва	Способ сварки	$s - s_I$	e	g	Номин.	Пред. откл.
			16	26			
		$P;$	20	30	0		± 2
		$ЗП;$	22				
		Φ	30	33			
C53			32				
				36	35		$+2$

				40	36	3	-3
				45	37		
				60	46		

Таблица 18

ММ

Условное обозначение сварного соединения	Конструкционные элементы и размеры		Способ сварки	$s - s_1$	c		e		g		
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	
				3			8				
				4			9	+2			
				5		+1,0	10			+1,5	
				6	1,5	-0,5	12	+3	1,5	-1,0	
				7			13				
				$3\pi;$	8		14	+4			
				P	10		16				
C54					12	2,0	18				
				14			20	+5			
					16		+1,0	22		2,0	+2,0
					18		-0,5	24			-1,0
					20	3,0		26	+6		

				22			28		
				24			30	+7	
				25			32		

Таблица 19

ММ




Условное обозначение сварного соединения	Конструкционные элементы и размеры		Способ сварки	$s - s_1$	c		e		g	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
				3			8			
				4	2	+1,0	9	+2		
				5			10			+1,5
				6			12	+3	1,5	-1,0
				$3\pi;$	7	3	13	+5		
				P	8		14			
C55					10		16		2,0	+2,0 -1,5
					12		$+1,0$ $-0,5$	18	+6	
					14	4	21		3,0	
					16		23			
					18		25			
					20		28	+7		
					22		31			
					24	5	33		4,0	
					25		35			

Таблица 20



ММ

Условное обозначение сварного соединения	Конструкционные элементы и размеры		Способ сварки	$s - s_I$	c		e		g	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
				3			5		1	c5
				4			7			
				5	1,5	+1,0	8	+2		
				6		-0,5	9		1,5	+1,5
			3П;	7			10			-1,0
			P	8			12	+3		
C56				10			14			
				12			16	+4	2,0	
				14	2,0	+2,0	20			
				16		-0,5	22	+6		+1,5
				18			24			-1,0
				20			26	+8		
				25-30			35			
				35-40			48		3,0	

Таблица 21

ММ


Условное обозначение сварного соединения	Конструкционные элементы и размеры		Способ сварки	s	K
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			
			сварки		+2

			Γ	1,0	2
				1,5	
			$3\pi;$	2,0	3
HII			$3H;$	2,5	
			$P;$	3,0	4
			Γ	3,5	5
				4,0	
				5,0	7

П р и м е ч а н и е . Допускается применение штуцеров и ниппелей с фаской.

Т а б л и ц а 22

ММ

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы и размеры подготовленных кромок свариваемых деталей	Способ сварки	s	K	B , не более
$H3$		$3\pi;$ P	2-20	s^{+1}	30 (при D_h до 32 включ.) 40 (при D_h св. 32 до 108 включ.) 50 (при D_h свыше 108)
		Γ	1,6-7,0		

Т а б л и ц а 23

ММ

Условное обозначение сварного	Конструктивные элементы и размеры подготовленных кромок свариваемых деталей	Способ сварки	s	K	I
					± 5

соединения						
$H4$			$3\pi;$ P	2-20	$1,3s^{+1}$	40 (при D_h менее 32) 50 (при D_h св. 32 до 108 включ.)
			Γ	1,6-7,0		60 (при D_h более 108)

Таблица 24

ММ

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы и размеры подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва	Способ	D_h	f	K , не менее	b , не более
			сварки				
				14-25		3	
$V15$			$3\pi;$ P	32-57	$K-I$	4	0,05
				76-159		5	
				194		6	

Примечание. Значение « K » определяется при проектировании.

Таблица 25

ММ

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы и размеры подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва	Способ	s	b , не более	K	K_I
			сварки				





					0,5 (при D_h до 45 включ.)		s (при s до 3 включ.)
У5			$3\pi; P$	2-15	1,0 (при D_h св. 45 до 194 включ.)	s^{+1}	3 (при s св. 3)
					1,5 (при D_h св. 194)		

Таблица 26

ММ

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы и размеры подготовленных кромок свариваемых деталей	Способ сварки	D_h	b , не более	f	K , не менее	K_1
			14-25	0,5		3	s (при s до 3 включ.)
			32-57			4	
			76-159			5	3 (при s св. 3)
У7			$3\pi; P$	194	1,0	$K-1$	6
			219	1,5		7	
			245			8	
			273-325			9	
			377-530			10	

Примечание. Значение « K » определяется при проектировании.

Таблица 27

ММ

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы и размеры подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва	Способ сварки	D_h	b , не более	f	K , не менее
				14-25	0,5		3
				32-57			4
				76-159	1,0		5
Y8			ЗП	194		K_I	6
				219			7
				245	1,5		8
				273-325			9
				377-530			10

Примечание. Значение « K » определяется при проектировании.

Таблица 28

ММ

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы и размеры подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва	Способ сварки	$s - s_I$	K	g	e
				Номин.	Пред. Откл.	Номин.	Пред. Откл.







			3Π;	2	3			+1,0	4	
У16			P	3		+1	1,5	-0,5		+2
				4	4			6		

Таблица 29

ММ





Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы и размеры		Способ сварки	s_1	b , не более	K
	подготовленных кромок свариваемых деталей		сварного шва			
			Г	1-7	1	1,3 толщины более тонкой детали

У17			3П; 3Н; Р	2-20	2	
-----	---	--	-----------------	------	---	--

Примечание. Соединение применяется при отношении наружного диаметра ответвления к наружному диаметру трубы не более 0,5.

Таблица 30

ММ

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы и размеры подготовленных кромок свариваемых деталей	Способ сварки	s_1	b , не более	K	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва				
У18	 	 	Г	1-7	1	1,3 толщины более тонкой детали

Примечание. Соединение применяется при отношении наружного диаметра ответвления к наружному диаметру трубы не более 0,5.

Таблица 31

ММ




Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы и размеры		Способ	s_1	e	g
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва	сварки		Номин.	Пред. откл.
				4	8	
				5	10	+2
				6	11	3
				8	14	+3
				3П;	10	+4
У19				3Н;	12	19
			P	14	22	+5
				16	24	
				18	26	5
				20	28	+6
				22	30	
				25	33	

Таблица 32

ММ

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы и размеры		Способ сварки	s_2	b		e		g	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
				4-5	3	+1,0 -0,5	11	+4	2,5	+1
			3П;	6			14		4,0	
			P;	8	4		16	+5	6,0	
			3Н	10			19	+7	8,0	+3
У20				12		±1,0	21		9,0	
				14			24		10,0	
				16	5		26	+8	11,0	
				18			28		13,0	+4
				20			30		14,0	




Примечания:

1. При способе сварки 3Н зазор $b = 2,0^{+0,5}$.

2. Длина протачиваемой части приварыша, входящей в трубу, устанавливается при проектировании соединения.
 3. Величина s_2 приведена после расточки.

Таблица 33

ММ

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы и размеры		Способ сварки	s_1	b		e		g	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
				4-5	3	+1,0 -0,5	10	+2	2,5	+1
				6			11	+4	4,0	
				8	4		14		6,0	
				$3\Pi;$	10		16	+5	8,0	+3
У21			$3H;$	12		$\pm 1,0$	19	+7	9,0	
			P	14			21		10,0	
				16	5		24		11,0	
				18			26	+8	13,0	+4
				20			28		14,0	

При мечание . При способе сварки $H3$ зазор $b = 2^{+0,5}$.

5. При изготовлении тройников и крестовин из труб должны применяться типы сварных соединений, установленные для отростков с трубами, а при сварке тройников, крестовин и переходов с трубами или фланцами - соответственно типы сварных соединений труб с трубами или труб с фланцами.


6. Сварка стыковых соединений деталей неодинаковой толщины при разнице, не превышающей значений, указанных в табл. 34, должна производиться так же, как деталей одинаковой толщины; конструктивные элементы подготовленных кромок и размеры сварного шва следует выбирать по большей толщине.

Таблица 34


мм

Толщина тонкой детали	Разность толщин деталей
До 3	1
Св. 3 до 7	2
Св. 7 до 10	3
Св. 10	4

Для осуществления плавного перехода от одной детали к другой допускается наклонное расположение поверхности шва (черт. 1).



Черт. 1



Черт. 2



Черт. 3

При разнице в толщине свариваемых деталей свыше значений, указанных в табл. 34, на детали, имеющей большую толщину s_1 , должен быть сделан скос до толщины тонкой детали s , как указано на черт. 2 и 3. При этом конструктивные элементы подготовленных кромок и размеры сварного шва следует выбирать по меньшей толщине.

7. Шероховатость обрабатываемых под сварку поверхностей - Rz не более 80 мкм по ГОСТ 2789-73.

8. Остающиеся подкладки и муфты должны изготавливаться из стали той же марки, из которой изготовлены трубы.

Для труб из углеродистой стали допускается изготавливать остающиеся подкладки и муфты из сталей марок 10 и 20 по ГОСТ 1050-88.

9. Зазор между остающейся подкладкой и трубой для сварных соединений, контролируемых радиографическим метолом, должен быть не более 0,2 мм, а для соединений, не контролируемых радиографированием, - не более 0,5 мм.

Местные зазоры для указанных соединений допускаются до 0,5 мм и 1,0 мм соответственно.

10. Зазор между расплавляемой вставкой и торцевой или внутренней поверхностью трубы должен быть не более 0,5 мм.

11. В сварных соединениях отростков с трубами допускается присоединение отростков под углом до 45° к оси трубы.

12. В соединениях $Y18$ и $Y19$ размеры e и g в сечении А-А должны устанавливаться при проектировании, при этом размер e должен перекрывать утонение стенки трубы, образуемое при вырезке отверстия, на величину до 3 мм, а размер a должен быть не менее минимальной толщины стенки свариваемых деталей.

13. Швы с привалочной стороны фланцев допускается заменять развалцовкой конца трубы.

14. Предельные отклонения катета углового шва K, K_1 от номинального в случаях, не оговоренных в таблицах, должны соответствовать:

$$\begin{aligned} &+2 \text{ мм} - \text{при } K \leq 5 \text{ мм}; \\ &+3 \text{ мм} - \text{при } 5 < K \leq 12 \text{ мм}; \\ &+5 \text{ мм} - \text{при } K > 12 \text{ мм}. \end{aligned}$$

15. Допускается выпуклость углового шва до 2 мм при сварке в нижнем положении и до 3 мм при сварке в других пространственных положениях. Вогнутость углового шва до 30 % величины катета, но не более 3 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

16. Для сварных соединений труб с толщиной стенки более 4 мм допускается сварка корня шва способом, отличным от основного способа сварки.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.04.80 № 1876

2. СРОК ПРОВЕРКИ - 1995 г.

Периодичность проверки 5 лет

3. ВЗАМЕН ГОСТ 16037-70

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на которые дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 1050-83	8
ГОСТ 2789-73	7

5. ПЕРЕИЗДАНИЕ с Изменением № 1, утвержденным в декабре 1990 г. (ИУС 3-91)

6. Проверен в 1990 г. Срок действия продлен до 01.07.96 (Постановление Госстандарта СССР от 03.12.90 № 3010)